



BURMISTRZ KORFANTOWA
Rynek 4, 48-317 Korfantów
woj. opolskie
IKI.III.0003.2.2025.DP

Korfantów, dnia 10 marca 2026r.

Pani
Anna Olsza
Radna Rady Miejskiej
w Korfantowie
za pośrednictwem
Biura Rady Miejskiej

dot. interpelacji z dnia 24.02.2026r. w części dotyczącej zapadniętego chodnika przy posesji nr 109 w miejscowości Węża

Odpowiadając na zgłoszoną przez Panią pisemną interpelację z dnia 24.02.2026r. w części dotyczącej zapadnięcia chodnika przy posesji nr 109 w miejscowości Węża, które powstało po przeprowadzonych pracach wodociągowych, informuję co następuje:

1. W 2025 roku w obrębie posesji nr 109 w Węży prace na sieci wodociągowej prowadzone były po prawej stronie zjazdu na posesję w części chodnikowej i pobocza w pasie o szerokości ok 3 m. Po zakończeniu robót wodociągowych doprowadzono część chodnikową i pobocza do stanu poprzedniego dowiązując się nawierzchnią płyt betonowych chodnikowych do istniejącej nie objętej pracami części chodnikowej w tym zachowując istniejące spadki poprzeczne i podłużne.
2. Podczas przeprowadzonej w dniu 5.03.2026r. wizji w terenie nie stwierdzono zapadnięć części płyt chodnikowych czy zapadnięcia terenu na tym odcinku. Odtworzony odcinek nie odbiega od pozostałej części chodnika zachowując równość liniową, spadki podłużne i poprzeczne istniejącego chodnika oraz położenie powierzchni płyt betonowych poniżej krawędzi krawężnika tak jak na pozostałym odcinku chodnika. Porównano także stan istniejący z dokumentacją zdjęciową sporządzoną podczas przeprowadzania czynności odbiorowych prac wodociągowych w październiku 2025r. i nie stwierdzono różnic pomiędzy stanem istniejącym a stanem po robotach odtworzeniowych części chodnikowej. Stąd nie można potwierdzić Pani zgłoszenia że wystąpiły zapadnięcia spowodowane niewłaściwie przeprowadzonymi pracami odtworzeniowymi nawierzchni



chodnikowej po robotach wodociągowych. Obecny stan nawierzchni chodnika nie jest spowodowany pracami wodociągowymi przeprowadzonymi w 2025r.

3. Poza tym ślady bieżnika opon na części gruntowej pomiędzy chodnikiem a zjazdem oraz postój pojazdu na części chodnikowej w dniu przeprowadzenia wizji w terenie wskazują, że przez część chodnikową (wzdłuż chodnika), która nie jest przystosowana do ruchu pojazdów tylko ruchu pieszego, przejeżdżają pojazdy, co ma decydujący wpływ na destrukcje czy uszkodzenia elementów tego chodnika.
4. Jednocześnie informuję, że chodnik leży w pasie drogi powiatowej, a właściwym organem w zakresie utrzymania tej drogi jest Zarząd Powiatu w Nysie do którego należy występować w zakresie ewentualnych jej remontów.

Sprawę prowadzi:
Dagmara Płaza
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Urząd Miejski w Korfantowie
tel. 77 4343820 w. 40.

Gracjan
Wojciech
Kurzeja

Elektronicznie
podpisany przez
Gracjan Wojciech
Kurzeja
Data: 2026.03.11
08:47:25 +01'00'

Z up. BURMISTRZA

inż. Gracjan Kurzeja
Naczelnik Wydziału

Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do wiadomości:

1. Pani Anna Olsza
Radna Rady Miejskiej w Korfantowie
za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej;
2. Biuro Rady Miejskiej;
3. A/a.